

Status på letbanebyggeriet

Kommuner

Kommune	Status på anlægsarbejder i procent*	Status på skinnelægningen*
Lyngby-Taarbæk	85%	10%
Gladsaxe	80%	0%
Herlev	95%	5%
Rødovre	98%	70%
Glostrup	90%	90%
Brøndby	80%	20%
Vallensbæk	95%	20%
Ishøj	100%	65%

Kontrol- og vedligeholdelsescenter
98%



Alle kørestrømsmaster monteret på kontrol- og vedligeholdelsescentret



Færdigbyggede platformselementer
14 ud af 29



Tog leveret til Hovedstadens Letbane
3 ud af 29



Skinner lagt igennem vejkryds
10 ud af 63

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. Den viser ikke, hvor på strækningen i hver enkelt kommune arbejdet er færdigt.

